



Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ
КРАСКИ **ACMELIGHT FLUORESCENT**
PAINT FOR CONCRETE
НА БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ КРАСКИ **ACMELIGHT FLUORESCENT PAINT FOR CONCRETE** НА БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий. Жирные пятна можно обработать уайт-спиритом или любым растворителем.



ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование проводить обязательно! Для грунтования рекомендуется использовать любую алкидную или полиуретановую грунтовку. Наносить грунтовку кистью или методом распыления.



ПОДГОТОВКА КРАСКИ ACMELIGHT

Краску хорошо взболтать и перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Можно добавить до 10% растворителя (№ 646, 647). Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Бетонное изделие с выдержанным слоем грунта закрепить (при необходимости) и обездвигить. Краску процедить и перелить в бачок краскопульты из расчета, чтобы использовать ее за один раз. Залитую краску в краскопульт использовать в течение 2 минут. Остаток слить в банку. Можно использовать как верхний, так и нижний бачек в краскопульте. Размер сопла – 1,5-1,8 мм.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ACMELIGHT

Наносить краску нужно плавными равномерными движениями сначала минимум в 2 слоя: первый слой наносится вдоль, а второй – поперек. Межслойная сушка – 20-25 минут. Краскопульт держать перпендикулярно на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности до полного перекрытия пленкой (ориентир - оттенок поверхности). Полное высыхание – 24 ч.



ГЛЯНЦЕВАНИЕ

Для придания глянца окрашенную поверхность можно покрыть алкидным или полиуретановым прозрачным лаком. Для нанесения пользоваться рекомендациями изготовителя лака. Не использовать матовый лак, т.к. он ухудшает свечение.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Если залитая краска в краскопulte используется: более 2-х мин, необходимо снова взболтать краску в бачке краскопульт. По окончании работ краскопульт промыть (растворителем № 646) во избежание затвердевания краски и забивания сопла. Через 2-3 часа после нанесения провести тест на светимость.

